
MESURES ET INCERTITUDES

En travaux pratiques



I - Vocabulaire de base de la métrologie

Grandeur mesurable :

Objet physique qui peut se représenter par une ou plusieurs valeurs scalaires exprimées dans un système d'unités [Ex : température, longueur, vitesse, force]

Mesurage : Action de mesurer [C'est la mise en action d'un protocole précis]

Rq : Cette action perturbe le phénomène étudié

Valeur vraie : Valeur exacte qu'aurait la grandeur si il n'y avait pas d'incertitude

Rq : Notion abstraite => on ne la connaîtra jamais.

Valeur mesurée : Valeur que l'on garde comme résultat de notre mesure

(valeur retenue)

[En précisant son unité]

Grandeur d'influence :

Tout paramètre physique qui peut changer le résultat des mesures

[Ex : la longueur d'une règle/banc d'optique change très sensiblement avec la température]

Erreur de mesure : Différence entre la valeur retenue et la valeur vraie

[on ne la connaît pas non plus]

Erreur aléatoire : Erreur dont la cause est imprévisible

[Ex : elle est régie par une distribution, que l'on détermine par des expériences répétées]

Erreur systématique : Erreur prévisible


[Ex : mesure toujours trop faible, mesure constante !]

Incertitude : Evaluation théorique de l'erreur de mesure

[On peut **affirmer** que la valeur vraie est statistiquement dans un certain intervalle autour de la valeur retenue]

Exemple illustratif (simulation Python) :

Dans une usine on veut couper 10.000 de tiges d'un mètre par jour.




Erreurs systématiques

0.998

1.002

Tiges le matin

Tiges l'après-midi




Erreurs systématiques

0.998

1.002

Tiges le matin

Tiges l'après-midi



Exemple concret :

Mesure de l'accélération de pesanteur par un accéléromètre de smartphone :

[Application SensorLog (ou équivalente)]



Exemple concret :

On mesure $N = 9752$ fois la pesanteur toutes les 50 ms :


```
>>> len(az)
9752
```

```
>>> MinMax(az)
(-1.040222, -1.018631)
```


```
>>> mean(az)
-1.0303344826702154
```

```
>>> Sigma(az)
0.002531993368498092
```

$$g = -1.030 \pm 0.003$$



$$g = -10.10758127.. \pm 0.0248288..$$



Pourquoi la valeur n'est-elle pas compatible avec $g = 9.81$ à Paris ?

(Rq : mesures faites en Bretagne.....)

Pourquoi la valeur n'est-elle pas compatible avec $g = 9.81$ à Paris ?

[La valeur vraie doit être très proche de 9.81 ms^{-2}]


=> Il y a des erreurs systématiques :

- capteur pas parfaitement plat (==> g plus faible !!!)
- biais de mesure dû à la température du capteur.
- réglage des éléments périphériques au capteur (condensateur)
- autres pb. de réglages interne.
(cf Datasheet)

Exercice :

« On ne sait déjà pas prévoir s'il va pleuvoir demain à Cherbourg à 15h00 ...

..... alors comment pourrait-on prévoir que la température va augmenter de 1 à 6° dans un siècle ?? »



- Commenter. Quelle est la différence entre météorologie et climatologie ?
- En déduire schématiquement les conséquences en matière de prévision. (sur la base d'exemples)
- Les décideurs peuvent-ils se fier à ces affirmations ?

(Proposer des arguments simples de natures statistiques ; ne pas rentrer dans les détails de ces recherches)

II - Arrondis & Chiffres significatifs


On donnera toujours le résultat sous la forme :

$$x = \text{valeur retenue} \pm \text{incertitude}$$

Une valeur retenue n'est pas la valeur vraie (inaccessible à l'expérimentateur)

=> sans son incertitude elle ne sert à rien !

$$x = 1.234$$



« +/- j'en sait rien »

$$x = \del{1.234} \pm 5$$



$$-4 < x < 6$$

Le nombre de chiffres significatifs résulte de deux contraintes antagonistes :

- Donner un encadrement qui soit «exact»
- Obtenir le plus petit possible pour valoriser notre mesure

Chiffres incertains \longrightarrow $0.734 < x < 1.734$

$x = \underline{1.234} \pm \underline{0.5}$ \longrightarrow Incertitude au premier chiffre après la virgule

\Rightarrow on garde un chiffres après la virgule.

$x = 1.234$ $\xrightarrow{\text{arrondi}}$ $x = 1.2$

Soit

$x = 1.2 \pm 0.5$

Méthode :

On arrondit la valeur retenue avec autant de décimale(s) que l'incertitude

Chiffres incertains $1.187 < x < 1.287$

$x = \underline{1.237} \pm \underline{0.05}$

→ Incertitude au deuxième chiffre après la virgule

⇒ on garde deux chiffres après la virgule.

$x = 1.237 \xrightarrow{\text{arrondi}} x = 1.24$

Soit

$x = 1.24 \pm 0.05$

A vous de jouer :

1- La calculatrice nous donne :

Valeur :

$$x = 24.386$$

incertitude :

$$\Delta x = 0.0273$$

2 - Une balance électronique indique le poids : 63.534 kg

Que pensez vous de de l'affichage de cette information ?

Erreur relative :

Soit x une valeur retenue et Δx son incertitude, on obtient l'erreur relative par la formule :

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x}$$

(On multiplie par 100 pour l'avoir en pour-cents %)

Opérations de base

On retiendra les «règles d'usage» suivantes :

Le résultat d'une addition ou d'une soustraction a autant de décimales que la mesure la moins précise utilisée dans le calcul.

Le résultat d'une multiplication ou d'une division a autant de chiffres significatifs que la mesure la moins précise utilisée dans le calcul.

Dans tous les autres cas, c-à-d toute formule combinant les opérations [+, -, *, /] l'incertitude nécessite un calcul théorique. [Cf calcul des incertitudes]

Lecture d'un afficheur digital :

La précision est celle du dernier chiffre affiché :

$$1,82 \text{ V} \longrightarrow 1,82 \pm 0.01 \text{ V}$$

$$-54,3 \text{ V} \longrightarrow -54,3 \pm 0.1 \text{ V}$$

Lecture d'un énoncé :

La précision est celle du dernier chiffre écrit : [idem]

$$200 \text{ cm} \longrightarrow 200 \pm 1 \text{ cm}$$

$$2\text{E}2 \text{ cm} \longrightarrow 2\text{E}2 \pm 1\text{E}2 \text{ cm}$$

$$2 \text{ m} \longrightarrow 2 \pm 1 \text{ m}$$


$$0,00040 \text{ m} \longrightarrow 4,0\text{E}-4 \pm 0,1\text{E}-4 \text{ m}$$

non significatifs




Lecture d'une graduation : La précision est de +/- une demi-graduation

$$x = 7.0 \pm 0.5$$



Situation de mesure considérée identique :


$$x = 7.0 \pm 0.5$$



(Zone bleue => même information)

RQ : notre instrument n'a pas d'«affichage» 7.1 7.2 7.5 etc => c'est 7.0000 ou 8.0000 !!!

A vous de jouer :



Applications

Mesures à la règle

Mesures au Vernier

I - Mesure sur le banc d'optique :

2 - Présentation du Vernier :

Cf - Appliquette

3 - Mesure au vernier : calcul d'un volume

III - Evaluation de l'incertitude de mesure

Elle est souvent plus difficile que l'évaluation de la valeur retenue elle-même.
Mais la valeur retenue ne veut rien dire sans son incertitude.

On distingue deux types de situations expérimentales :

Incertitude de Type A : Une détermination statistique est possible
ex : n-mesures successives et indépendantes !

Incertitude de Type B : Détermination statistique impossible (mesure unique)
ex : le système / les cond° exp. évoluent dans le temps

Incertitude de Type A

Soient n observations x_i indépendantes régies par une loi de distribution inconnue. La théorie statistique nous donne les caractéristiques suivantes :

Moyenne :

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_i x_i$$

Valeur retenue pour la variable aléatoire :

$$x_e = \frac{1}{n} \sum_i x_i$$

Ecart-type :
(déviation std.)

Ecart-type d'échantillon :
(n variables aléatoires x_i)

$$\sigma_{\text{exp}} = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \mu)^2}{n - 1}}$$

Ecart-type :
(de la distribution
inconnue associée à x_e)

$$\sigma = \frac{\sigma_{\text{exp}}}{\sqrt{n}}$$

(Théorème central limite)

(porte sur la valeur moyenne retenue)

Exemple :

Essai	n° 1	n° 2	n° 3	n° 4	n° 5
<i>m</i> (g)	22,85	22,87	22,81	22,79	22,84

$$\mu = \frac{22.85 + 22.87 + 22.81 + 22.79 + 22.84}{5} = 22.832 \text{ g}$$

$$\sigma_{\text{exp}} = \sqrt{\frac{(22.85 - 22.832)^2 + (22.87 - 22.832)^2 + (22.81 - 22.832)^2 + (22.79 - 22.832)^2 + (22.84 - 22.832)^2}{5 - 1}}$$

$$\sigma_{\text{exp}} = 0.033541 \text{ g}$$

$$\sigma = \frac{\sigma_{\text{exp}}}{\sqrt{5}} = \frac{0.033541}{\sqrt{5}} = 0.015 \text{ g}$$

On notera finalement :

$$m = 22.83 \pm 0.02 \text{ g}$$

Exemple :

Essai	n° 1	n° 2	n° 3	n° 4	n° 5
<i>m</i> (g)	22,85	22,87	22,81	22,79	22,84

L'incertitude ne suffit pas elle-même à obtenir une marge de confiance :

Celle-ci est donnée par la table des coefficients de Student pour **N mesures** et **x % de confiance** :

exemple ici : $t(5, 95\%) = 2.78$ et $t(5, 99.9\%) = 4.6$

$$m = 22.83 \pm 0.038g \quad 2.78\sigma \Rightarrow \text{avec } 95\% \text{ de confiance}$$

$$m = 22.8 \pm 0.103g \quad 4.6\sigma \Rightarrow \text{avec } 99.9\% \text{ de confiance}$$


Lorsque $N > 30$ on peut raisonnablement considérer que la distribution est gaussienne :

$1\sigma \Rightarrow \text{avec } 68.3\% \text{ de confiance}$ $2\sigma \Rightarrow \text{avec } 95.4\% \text{ de confiance}$ $3\sigma \Rightarrow \text{avec } 99.7\% \text{ de confiance}$

Incertitude de Type B


L'incertitude résulte du processus de mesure réalisé par l'appareil de mesure lui-même : différents cas sont possibles

1 - l'incertitude est fournie par le constructeur (assez rare).



On applique alors la consigne
(cf documentation)

2 - Le plus souvent on peut supposer que **la distribution est une loi normale**




C'est le cas lorsque l'incertitude est causée par :
- une multitude d'**effets indépendants**
- et **faibles individuellement**

Propriété de la distribution normale

On retiendra les valeurs pour les niveaux de confiance suivants :

Barres d'erreur



On parle alors d'incertitudes élargies (c-à-d incertitude à 2σ ou à 3σ etc...)

Exemple : mesures de poids avec $N > 30$ avec :

$$\mu = 22.832 \text{ g}$$

$$\sigma = 0.015 \text{ g}$$


$$m = 22.83 \pm 0.015 \text{ g} \quad 1\sigma \Rightarrow \textit{avec 68.3\% de confiance}$$

$$m = 22.83 \pm 0.03 \text{ g} \quad 2\sigma \Rightarrow \textit{avec 95.4\% de confiance}$$

$$m = 22.83 \pm 0.045 \text{ g} \quad 3\sigma \Rightarrow \textit{avec 99.7\% de confiance}$$

3 - En l'absence d'information on applique une règle d'usage [Rule of thumb]

Recommandée par l'AFNOR !!!



Idée à retenir :


On considère que l'on a affaire à une **distribution de probabilité uniforme de largeur égale à une graduation** : même probabilité d'être n'importe où entre les deux graduations successives.

Règle générale :

On peut appliquer la même règle d'usage pour un grand nombre d'instruments :

- Règle, éprouvette graduée, thermomètre mercure, appareil analogique à aiguille
=> tout ce qui a une lecture sur une graduation
- Afficheur digital (multimètre, chronomètre, voltmètre, etc...)
- Plage de mise au point entre deux valeurs retenues.

Loi de distribution : fonction « porte »




$\rho_0 =$

ATTENTION à ne pas confondre
largeur : $2a$ et demi-largeur : a

Exemple :

Evaluation à 1/2 graduation près :

$$x = 7.0 \pm 0.5$$



$$\Delta x = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289$$

Evaluation à 1σ près :


$$x = 7.0 \pm 0.3 \quad \sim 57.7\%$$

Incertitudes combinées

Plusieurs paramètres peuvent être impliqués dans le calcul d'incertitude :

Lorsque les deux types (A et B) amènent des incertitudes de niveaux comparables,

On est amené à cumuler les variances, soit :



[c-à-d que l'on ne peut pas négliger l'une devant l'autre]


$$\sigma_c = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}$$

Table des coefficients de Student

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30
t95%	12,7	4,3	3,18	2,78	2,57	2,45	2,37	2,31	2,26	2,13	2,09	2,06	2,04
t99%	63,7	9,93	5,84	4,6	4,03	3,71	3,5	3,36	3,25	2,95	2,86	2,79	2,76

IV - Régression linéaire : approche graphique

On considère deux séries de mesures indépendantes : x_i et y_i , mais qui ne sont pas indépendantes entre elles :



On envisage que les valeurs y_i soient obtenues par une relation linéaire, de type $y_i = a.x_i + b$ à partir des valeurs x_i .

Cette relation est en général suggérée par la théorie :

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f'} \quad \longrightarrow \quad y = v - x$$


$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad \longrightarrow \quad y = B + A x$$

Soient les deux séries de mesures suivantes :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0.8	2.4	2.0	2.2	2.7	3.5	3.0	4.0	5.0	4.8
Δx	0.5	1.0	.02	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.2	0.5
Δy	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Δx et Δy sont les écart-types associés à x et y respectivement :
le rectangle représente ainsi l'incertitude sur le point à 1 sigma.

=> Pour chaque point de mesure on peut ainsi représenter l'incertitude à l'aide d'un rectangle de base Δx et de hauteur Δy .



*** Méthode de construction ***

La droite de régression linéaire est obtenue par la procédure suivante :

- 1 - On trace la droite de pente maximale passant à travers tous les rectangles.
On en calcule la pente $P_{\max} = a_1$ et l'ordonnée à l'origine b_1 .
- 2 - On trace la droite de pente minimale passant à travers tous les rectangles.
On en calcule la pente $P_{\min} = a_2$ et l'ordonnée à l'origine b_2 .
- 3 - La droite de régression linéaire est la moyenne de ces deux droite.
Sa pente vaut : $a = [a_1 + a_2] / 2$ son ordonnée $b = [b_1 + b_2] / 2$.

Rq : de même $\Delta a = | a_1 - a_2 | / 2$ et $\Delta b = | b_1 - b_2 | / 2$

Mesures :

$$a = 0.4583 \quad +/- \quad 0.208$$

$$b = 0.55 \quad +/- \quad 1.1$$

Analyse numérique :

$$a = 0.48 \quad +/- \quad 0.04$$

$$b = 0.5 \quad +/- \quad 0.3$$